

30 minuten inkoopcheck

Merk: Opel

Type: Crossland

Km-stand: 43439

Kenteken: S521RX

Monteur: Harm

Proefrit

- ☒ Remtest
- ☒ Trillingen
- ☒ Abnormale geluiden
- ☒ Standaarduitrusting gecontroleerd
- ☒ Kwartaal tank afgetankt
- ☒ Stortingsgeheugen uitgelezen

Onder de moterkap

- ☒ Vloeistoffen gepeild
- ☒ Accu getest
- ☒ V-snaren / multiriem gecontroleerd

in de auto

- ☒ Radio en navigatie gecontroleerd
- ☒ Verwarming en airco gecontroleerd

Onder de auto

- ☒ Koppelingssysteem gecontroleerd
- ☒ Stuurinrichting gecontroleerd
- ☒ Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☒ Wielophanging gecontroleerd
- ☒ Controle op lekkages

Opmerkingen

-

Om de auto

- ☒ Voorruit gecontroleerd (ster hersteld)
 - ☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd
 - ☒ Verlichting gecontroleerd
 - ☒ Remmen vóór gecontroleerd
 - ☒ Remmen achter gecontroleerd
- Conditie remmen is (%) vóór: 40 achter: 40
- ☒ Banden + spanning gecontroleerd
- Soort band: ☐ zomer ☐ winter ☒ allseason
- RV 4.5 LV 4.5 LA 5.5 RA 5.5
- ☒ Algehele controle auto

APK

Geldig tot: 28-06-2025

Onderhoudsadvies

Datum: 20230601

Km-stand: 45000

Advies beurt: ☐ Grote ☒ Kleine

Auto heeft distributie: ☒ riem ☐ ketting

☒ Vervanging riem bij / per:

Km-stand: 100000

datum: n.v.t.

Navigatie versie: 2021

Vervolg opmerkingen

-



Wij zijn Auto Westerveld | Gewoon persoonlijk