

30 minuten inkoopcheck

Merk: Opel

Type: Combo van

Km-stand: 112293

Kenteken: V-552-JB

Monteur: Dylan

Proefrit

- ☒ Remtest
- ☒ Trillingen
- ☒ Abnormale geluiden
- ☒ Standaarduitrusting gecontroleerd
- ☒ Kwartaal tank afgetankt
- ☒ Stortingsgeheugen uitgelezen

Onder de moterkap

- ☒ Vloeistoffen gepeild
- ☒ Accu getest
- ☒ V-snaren / multiriem gecontroleerd

in de auto

- ☒ Radio en navigatie gecontroleerd
- ☒ Verwarming en airco gecontroleerd

Onder de auto

- ☒ Koppelingssysteem gecontroleerd
- ☒ Stuurinrichting gecontroleerd
- ☒ Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☒ Wielophanging gecontroleerd
- ☒ Controle op lekkages

Opmerkingen

4 x Nieuwe banden gemonteerd

Om de auto

- ☒ Voorruit gecontroleerd (ster hersteld)
 - ☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd
 - ☒ Verlichting gecontroleerd
 - ☒ Remmen vóór gecontroleerd
 - ☒ Remmen achter gecontroleerd
- Conditie remmen is (%) vóór: 75 achter: n.v.t.
- ☒ Banden + spanning gecontroleerd
- Soort band: ☒ zomer ☐ winter ☐ allseason
- RV 8.0 LV 8.0 LA 8.0 RA 8.0
- ☒ Algehele controle auto

APK

Geldig tot: 05-10-2022

Onderhoudsadvies

Datum:

Km-stand: 115722

Advies beurt: ☒ Grote ☐ Kleine

Auto heeft distributie: ☒ riem ☐ ketting

☒ Vervanging riem bij / per:

Km-stand: 140000

datum: n.v.t.

Navigatie versie: n.v.t.

Vervolg opmerkingen

-



Wij zijn Auto Westerveld | Gewoon persoonlijk