

# 30 minuten inkoopcheck

**Merk:** Opel

**Type:** Astra+

**Km-stand:** 89110

**Kenteken:** ZD778K

**Monteur:** Luuk

## Proefrit

- ☒ Remtest
- ☒ Trillingen
- ☒ Abnormale geluiden
- ☒ Standaarduitrusting gecontroleerd
- ☒ Kwartaal tank afgetankt
- ☒ Stortingsgeheugen uitgelezen

## Onder de moterkap

- ☒ Vloeistoffen gepeild
- ☒ Accu getest
- ☒ V-snaren / multiriem gecontroleerd

## in de auto

- ☒ Radio en navigatie gecontroleerd
- ☒ Verwarming en airco gecontroleerd

## Onder de auto

- ☒ Koppelingssysteem gecontroleerd
- ☒ Stuurinrichting gecontroleerd
- ☒ Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☒ Wielophanging gecontroleerd
- ☒ Controle op lekkages

## Opmerkingen

-

## Om de auto

- ☒ Voorruit gecontroleerd (ster hersteld)
  - ☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd
  - ☒ Verlichting gecontroleerd
  - ☒ Remmen vóór gecontroleerd
  - ☒ Remmen achter gecontroleerd
- Conditie remmen is (%) vóór: 60 achter: 70
- ☒ Banden + spanning gecontroleerd
- Soort band: ☒ zomer ☐ winter ☐ allseason
- RV 3.8 LV 3.8 LA 6.0 RA 5.5
- ☒ Algehele controle auto

## APK

Geldig tot: 23-02-2025

## Onderhoudsadvies

Datum: 01-02-2024

Km-stand: 100000

Advies beurt: ☒ Grote ☐ Kleine

Auto heeft distributie: ☐ riem ☒ ketting

- Vervanging riem bij / per:

Navigatie versie: updaten mogelijk

## Vervolg opmerkingen

-



Wij zijn Auto Westerveld | Gewoon persoonlijk